


드라이 컨테이너

하나의 컨테이너에 하나의 요청서가 접수되어야 합니다.

1. SOC Request Form 또는 SOC Acceptance 요청서 (SOC 접수 요청서)
2. 컨테이너 사진
 - 1) CSC plate 사진 (식별이 가능하도록 반드시 선명하게 촬영되어야 합니다.)



만약 CSC 플레이트가 선명하지 않은 경우, 분필 등을 이용하여 사진과 같이 표시하실 수 있습니다.



- 2) 컨테이너 문에 표기된 ISO Decal 중 숫자로 표기된 부분은 VGM 관련 사유로 누락이 있어서는 안됩니다.



- 3) 컨테이너 문을 정면에서 개방하시어, 내부의 청결 상태와 천정 부분이 확인 될 수 있도록 사진을 촬영해 주십시오.



냉동 컨테이너

NOR (냉동기기 미작동 화물 - Dry Reefer) 또는 Live Reefer (냉동기기 작동 화물)

1. SOC Request Form (요청 메일상에 NOR 인지 Live Reefer 인지 반드시 기재해 주십시오)
2. 사진

A. 냉동기기 작동 경우

1. 설정온도 (반드시 -22°C 이상이어야 합니다.) 및 내품명 (위험물의 경우 위험물 사전 승인을 받으셔야 합니다.)
2. 하기 냉동기기 시리즈만 접수가 가능합니다. 기재가 되어 있지 않는 냉동기기는 파트 및 매뉴얼 부재로 본선 및 육상에서 비상 수리 및 조치가 불가한 관계로 접수가 불가합니다.

CARRIER	THERMO KING	StarCool	Daikin
69NT40-541	CRR40	SCI-20	LXE10E 계열
69NT40-551	Magnum	SCI-40	
69NT40-561		SCU-40	
		SCU-20	

3. PTI Check list(사전점검 기록지), NOR 의 경우 PTI Check list 가 필요하지 않으며, PTI 의 유효기간은 진행일로 부터 60 일간 유효합니다.
4. 최근 1 년간 다운로드 된 Data. 만약 최근에 사용되지 않은 경우, PTI data 를 포함한 가장 최근 Data 를 제출하셔야 합니다.
5. 컨트롤러 교체가 진행된 경우, PTI Data 및 컨트롤러 시리얼 번호를 제출하셔야 합니다.
6. **책임보증서 (LOI)**, Maersk 는 냉동기기 고장과 관련된 책임이 없으며, 추후 이와 관련된 일체의 클레임도 접수되지 않는 다는 내용의 책임보증서를 제출하셔야 합니다.

B. 냉동기기 미작동 경우 (NOR, Dry Reefer)

1. 전기선을 정리하고 포장하여 "Do Not Plug" 표시를 떨어지지 않게 붙이시고, 컨트롤러 화면에도 해당 표시를 떨어지지 않도록 합니다. 해당 조치 후 사진 자료를 제출해 주십시오.



컨테이너 사진 준비 사항 (공통)

1. CSC plate 사진 (식별이 가능하도록 반드시 선명하게 촬영되어야 합니다.)



2. 컨테이너 문에 표기된 ISO Decal 중 숫자로 표기된 부분은 VGM 관련 사유로 누락이 있어서는 안됩니다.



- 컨테이너 문을 정면에서 개방하시어, 내부의 청결 상태와 천정 부분이 확인될 수 있도록 사진을 촬영해 주십시오.



- 냉동기기 작동 화물의 경우, 아래와 같은 플러그 사진을 추가로 요청합니다. 파워플러그는 사진과 같이 ISO Standard CEE-17 조건에 적합하여야 합니다.



- 냉동기기 미작동 (NOR) 건은 플러그 및 전선을 묶은 사진이 반드시 제출되어야 합니다.

탱크 컨테이너

1. SOC Request Form 또는 SOC Acceptance 요청서 (SOC 접수 요청서)
2. 공식 검사 기관에서 발행한 검사보고서 (Inspection Report)
3. 사진
 - 1) 전체 사진 (아래 사진 참조해 주십시오)



2) CSC 정보가 정확하게 확인될 수 있도록 선명한 사진을 촬영해서 발송해 주십시오.

